Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 3

FECHA SOLICITUD: 10 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 8 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: La Portada II Sector,Villas del Progreso y San Joaquín.

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Localizada por la vía que de Abastos conduce a Bosa, camino a la Libertad hacia el sur.

REF. OPES: 1065

Original firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS
Fondo de Prevención y Atención

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Esta zona se encuentra bañada por los ríos Tunjuelito, Bogotá y la Quebrada Tibánica.
El nivel de los ríos es más alto el del asentamiento humano, así como la inexistencia de un sistema de drenaje la hacen vulnerable a las inundaciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mejoramiento de los sistemas de drenaje.
Mantenimiento de las estaciones de bombeo.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Alberto Linton
PROFESION: Geologo
FECHA: 31-10-94

FECHA DE VISITA: 10-19-94
LOCALIDAD: Bosa.
BARRIO: La Portada 2º Sector - Villas del Progreso San Joaquin.

LOCALIZACION: Entrada a Bosa camino a la Hacienda hacia el sur. por la via Abastos Bosa.

REFERENCIA OPES: JOG5.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Diagnostico Subs. Planeamiento EAAB. Mayo 1993. Ver Foto: 10-19-94 (7)	Alto inundacion	Rios Bogota y Tunjuelito Quebrada Tibanica Estos se encuentran mas altos que el asentamiento Urbano.	Corregir y mejorar los sistemas de drenaje Un mejor mantenimiento a las estaciones de bombeo. Concientizar a la Comunidad en el sentido de no arrojar basuras.

200000

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón N.

Matrícula N. 2520248445 CND.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: OCTUBRE 31 - 1994

FECHA DE VISITA: OCTUBRE 19-1994
LOCALIDAD: BOSA
BARRIO: LA PORTADA 2DO SECTOR, VILLAS DEL PROGRESO SAN JOAQUÍN.

LOCALIZACION: Entrada a Bosa camino ala LIBERTAD hacia el sur, por la vía Abastos - Bosa.

REFERENCIA OPES: 1065

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
- Diqnóstico - Subgerencia de planeamiento EAAB Mayo - 1993 - Ver fotos 10-19-94 (son 7).	Alto por inundación	Los ríos Bogotá y Tunjuelito, y la Quebrada Tibanica se encuentran más altos que la localidad siendo por esto muy vulnerable a las lluvias además de un sistema de alcantarillado inexistente.	- Corregir los sistemas de drenaje y mejorar el mantenimiento a las 3 estaciones de bombeo - Culturizar ala comunidad en el sentido de cuidar su propia localidad no arrojando desechos en donde no se debe..

000003


SUPERMERCADOS POPULARES
10 19 '94


10 19'94


10 19 '94


10 19 '94


97'58 99'58
10 19 '94


MANZANA
POSTOBON
PANADERIA CAFETERIA
EL DORADO
10 19 '94

