UPES

UNIDAD PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA

PROYECTO REUBICACION – VIVIENDA USADA

2817

CONCEPTO TECNICO No. 4-3-1

1. INFORMACION GENERAL

DIRECCION	Diagonal 60 B Sur No. 11 B-21 Este
BARRIO	Nueva Delhi
LOCALIDAD	San Cristóbal
SOLICITANTE	Caja de Vivienda Popular
FECHA DE VISITA	Diciembre 14 de 1.997

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA

El barrio Nueva Delhi esta localizado en la parte suroriental de la localidad de San Cristóbal, limita por el norte con el barrio Los Libertadores, por el oriente con la carrera a oriente, por el sur con Valparaíso y por el occidente La Belleza. Pertenece al sistema hidrográfico de la Microcuenca Chiguaza- Sector Verejones, con una altura promedio de 2.950 msnm, clima de páramo y pendiente moderada a suave.

Cuenta con los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Energía y recolección de basuras, la mayoría de las vías están pavimentadas y predomina las viviendas hechas con materiales de cemento y ladrillo y su estado de conservación, en términos generales, es regular.

3. ANALISIS DE LA AMENAZA Y EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD

Amenaza por Remoción en Masa

El barrio Nueva Delhi se encuentra asentado sobre laderas medias e inferiores de acumulación, de pendientes moderadas a suaves intensamente disectadas y dibujadas en rocas arcillosas de la Formación Bogotá - Conjunto Superior, (Tpbs); en algunos lugares estas rocas están cubiertas por materiales provenientes de movimientos en masa dando lugar a subpaisajes de laderas de transporte, característicos de los Depósitos de Pendiente (Qdp).

Según el Mapa de Zonificación Geotécnica elaborado por INGEOMINAS en el 1988 clasifica al barrio Nueva Delhi en Zona II M, de riesgo intermedio, definida como una zona montañosa de intensa erosión con presencia de cárcavas originadas en algunos casos por la implantación de invasiones. En el estudio EVALUACION PRELIMINAR DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR, RAFAEL URIBE URIBE, USME, SAN CRISTOBAL DE SANTAFE DE BOGOTA D.C de 1.995, clasifica el barrio en la zona homogénea de susceptibilidad V definida como laderas de alta susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, entalladas en material arcillo - arenoso y depósitos de ladera con morfometria moderada (de 18 a 30 grados)y en las categorías de estabilidad o amenaza preliminar IV y V.

NANCY YOLANDA ALFONSO BERNAL
INGENIERO GEOLOGO
M.P 15223-49046 BYC

La vivienda se encuentra ubicada en la zona de categoría de estabilidad IV definida como laderas con evidencias de deslizamientos y procesos de inestabilidad anteriores, pero que no han sufrido cambio en tiempo histórico conocido, las formas de erosión son evidentes aún. En el área próxima a la vivienda no se observan trazos de movimientos de remoción en masa que puedan sugerir movimientos activos. Por lo anterior se considera la Amenaza como de grado media.

Amenaza por Inundación

El cauce y la ronda de la quebrada Verejones esta intensamente intervenida por la construcción de viviendas, la depositación de basuras y el vertimiento de las aguas sanitarias. Se han registrado inundaciones anteriores en la zona por obstrucción de la quebrada, la vivienda se encuentra aproximadamente a 200 metros aprox. del cauce y por lo tanto se considera como un área de Amenaza Baja por Inundación.

Amenaza por Sismicidad

Con base en la información del estudio Microzonificación Sísmica de Santafé de Bogotá, el área se encuentra ubicada en la ZONA 2 – PIEDEMONTE, sobre depósitos de bloques de areniscas en matriz arcilloarenosos preconsolidados de la unidad geológica Depósitos de Pendiente (Qdp). Teniendo en cuenta la clasificación geotécnica del suelo hecha para este estudio la zona esta clasificada en un suelo S2, que da una amenaza sísmica media

Vulnerabilidad Física

La vivienda fue construida en 1990, mampostería de un piso, dos columnas paralelas a la calle, tres perpendiculares con vigas de amarre, simetría en los muros y con entrepiso en concreto. La longitud de la casa es de 6 metros, la profundidad de 12 metros y el área construida es de 72 metros aprox.

Teniendo en cuenta lo anterior, la predisposición de la vivienda a fenómenos de remoción en masa es media. Los aspectos estructurales, las dimensiones y los sistemas estructurales horizontales de la vivienda dan como resultado una vulnerabilidad sísmica media.

4. APROXIMACION AL RIESGO

Teniendo en cuenta que el Riesgo esta en función de la amenaza y la vulnerabilidad se puede aproximar al grado de riesgo de la vivienda, de la siguiente forma:

EVENTO NATURAL	AMENAZA	VULNERABILIDAD	RIESGO
Por remoción en masa	MEDIA	BAJA	MEDIO
Por inundación	BAJA	BAJA	BAJO
Por sismicidad	MEDIA	MEDIA	MEDIO

UPES

UNIDAD PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA

PROYECTO REUBICACION – VIVIENDA USADA

5. ANEXO FOTOGRAFICO



Foto No. 1: Vivienda de la Diagonal 60 B Sur No. 11 B-21 Este
Barrio Nueva Delhi - Localidad San Cristóbal
Diciembre 14 de 1.997