Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 171

FECHA DE SOLICITUD	:	JULIO 30 DE 1996
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO	:	CASA LOMA
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CARRERA 8 ESTE CON CALLE 89B SUR
REF. OPES	:	2995

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El barrio esta localizado en una zona de pendiente media y alta. Posee servicios básicos provisionales y las vías se encuentran sin pavimentar.

Se observó una excavación sin especificación técnica para la construcción de una via vehicular para una urbanización proyectada hacia la parte alta del barrio, el suelo en este sector es inestable y está conformado por arcillas-limosas. Como consecuencia de las excavaciones se ha presentado deterioro de la cobertura vegetal dejando al descubierto niveles arcillosos susceptibles a la erosión y algunos deslizamientos menores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Se debe dar tratamiento al talud.
- Se debe reforestar la zona

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	