Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 228

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO : Chicó Sur.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 58 Este Nº 89C-33 Sur.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, con escarpes fuertes.
La zona no cuenta con todos los servicios públicos básicos y existe servicio de energía eléctrica deficiente debido a sobrecarga del transformador.
Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 228

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: Enero 4/Feb. 13. **FECHA VISITA:** **BARRIO:** Chicosur **LOCALIDAD:** Usme. **LOCALIZACION:** Cra. 58 Este No. 89C-33 Sur **REFERENCIA OPES:** 0835.
CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):
a) TIPO DE RIESGO: Riesgo Ambiental.
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona IM, con escarpes fuertes. La zona cuenta con todos los servicios publicos basicos y existe servicio de energia electrica deficiente debido a sobrecarga del transformador. Vias sin pavimentar.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
NOMBRE: Alberto Lucas **PROFESION:** Geologo **MATRICULA No.** 0797 **FIRMA:**

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 35

FECHA: Marzo 7 95
FECHA VISITA:
BARRIO: CHICO-SUR.
LOCALIDAD: USME.
LOCALIZACION: Cra 68 Este No. 89C-33 Sur.
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-H.

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: No hay servicio de Alcantarillado, el agua la toman por medio de mangueras, el servicio de luz definitivo por sobrecarga en el transformadors, redes quemadas sin postes

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Salud de Rgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-3395
FIRMA: Salud. Santamaría de Rgs.