Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

COCEPTO TECNICO No. 639
FECHA SOLICITUD: Abril 28 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO : Betania II Sector.
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Diagonal 49 Sur Nº 97A-42.
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta clasificada como I-P, zona de inundación baja constituida por arcilla y limos poco permeables, la zona no cuenta con los servicios públicos básicos, la captación de aguas es por medio de manguera, hay mala disposición de basuras, la malla vial se encuentra sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Manejo de basuras.

.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 639

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Betania II Sector.
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Dg. 49 Sur # 97A-42.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-P.

a) TIPO DE RIESGO:

Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de inundación baja constituida por arcilla y limos poco permeables, la zona no cuenta con los servicios públicos básicos, la captación del agua es por medio de manguera, hay mala disposición de basuras, la malla vial se encuentra sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Manejo de basuras

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: