1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TÉCNICO No. CT:	**CT-8050** **Adenda No. 1 al Concepto Técnico CT – 8028 de 2015**
1.2 ÁREA:	Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
1.3 GRUPO FUNCIONAL:	Conceptos y Certificaciones de Riesgo
1.4 CARTA REMISORIA No.	**CR-22440**

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	Secretaría Distrital de Hábitat
2.2 LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe Uribe
2.3 UPZ/UPR:	55. Diana Turbay
2.4 BARRIO:	La Reconquista
2.5 ÁREA (Ha):	2.59
2.6 FECHA DE VISITA:	No aplica
2.7 FECHA DE EMISION:	Diciembre 15 de 2015
2.8 TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa
2.9 VIGENCIA:	Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

3. INTRODUCCIÓN

Este documento está dirigido a la Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT y tiene como objetivo hacer aclaraciones y modificaciones en el Concepto Técnico de Riesgo No 8028 del 09 de octubre de 2015, emitido para el Programa de Legalización y Regularización de Barrios, como un instrumento para la regularización del barrio La Reconquista.

4. ANTECEDENTES

Por omisión, en el ítem 2.5 del numeral 2 del concepto técnico CT-8028, se precisa que el área del barrio La Reconquista es 3.0 Ha. No obstante, de acuerdo con la versión final de la base cartográfica suministrada por la Secretaría Distrital de Hábitat, el área del barrio La Reconquista es de 2.59 Ha.

Por otro lado, en la Tabla 2 del CT-8028 se relaciona como antecedente, el CT-5778 de Febrero 25 de 2010 asociado al Barrio La Reconquista (Villa Esther); y en la Figura 2 del CT-8028 se muestra la localización del aproximada del CT-5758, que en realidad se refiere a la localización del barrio La Reconquista (Villa Esther). Lo anterior obedece a una omisión cometida durante la elaboración del CT-8028.

5. ADENDA

De acuerdo con lo descrito en el numeral anterior se debe modificar la información contenida en el ítem 2.5 del

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

numeral 2 en el concepto CT-8028, reemplazando el área de 3.0 Ha por la de 2.59 Ha que es la correcta. Así mismo, la Figura 2 del CT-8028 queda como se muestra a continuación:




Figura 2 Localización aproximada de documentos técnicos realizados para el barrio La Reconquista.

En los demás componentes del documento no se presentan modificaciones, por lo cual mantienen su vigencia.

6 FIRMAS

6.1 Elaboró:	6.2 Revisó:
PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería - Geotecnia M.P. 25202 173473 CND	**NUBIA LUCIA RAMÍREZ C.** Profesional Especializado Código 222 Grado 23 Conceptos y Certificaciones de Riesgo
6.3 Revisó y Avaló: **Ing. JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA** Profesional Especializado Código 222 Grado 29 Líder Conceptos y Certificaciones de Riesgo	

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co