Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 93

FECHA SOLICITUD: Enero 24 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 2 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. (U)

URBANIZACION: Barlovento

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Calle 2 B sur/Calle 3A Sur-Cra. 6 y 7.

REF. OPES: 9500027

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente el terreno es plano.
Las zonas aledañas cuentan con servicios de alcantarillado,telecomunicaciones y energía eléctrica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cerca a esta área hay presencia de un cuerpo de agua el cual debe ser manejado y controlado de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para evitar afectaciones de tipo amibental e inundación.

00002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: U. EL EDIAC / BARRIO EL JARDIN / EL JUNCAL / LA TINGUA
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CALLE 2 BIS No. 2 (ESTE) X CRA 4 SUR X DIAG 7ª
REFERENCIA OPES: 350029 / C23 / C24 / C25 / C26 (92 93 94 95 96)

CONTENIDO (02 FOTOGRAFIAS) (5-1-16)

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:

TERRENO PLANO QUE GEOLOGICAMENTE NO PRESENTA RIESGO. CERCA AL AREA DE ANALISIS HAY PRESENCIA DE UN PASTIZAL O HIERBAL DE CUAL CREO DESCONOCEN LAS AGUAS NEGRAS DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS. EN EL MOMENTO DE INICIAR LA CONSTRUCCION SE DEBE CONTROLAR, PARA EVITAR AFECTACIONES DE TIPO AMBIENTAL E INUNDACION. NO HAY INDICIOS DE CONSTRUCCION PARA NINGUNA URBANIZACION.
EN ZONAS ALEDAÑAS HAY PRESENCIA DE SERVICIOS (A.L.T) NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS. VIAS SIN PAVIMENTAR.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES (CORREGIR NOMENCLATURA. EN BOSA EXISTEN 2 TIPOS DE NOMENCLATURA

NOMBRE: FUSIONO ENCO
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0497
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.