Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 282
FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : El Regreso.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 96 El Pensil Nº 3 por Calle 156.
REF. OPES: 9433696.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III -M, zona de carcavamientos.
La zona cuenta con todos los servicios públicos básicos en los alrededores y la red vial se encuentra sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Uso adecuado del suelo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO: El Regreso
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Kra. 96. El Pensil Nº 3 por calle 156.
REFERENCIA OPES: 9433696 (Uno 2).

CONTENIDO 95-6-20

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona completamente plana, lote desocupado con sembrados. Red vial sin pavimentar en sus alrededores, vías principales Cra 92 pavimentada detrás del edificio Oviedo. No se observa indicios de construcción. (ver fotografías)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Revisar la solicitud de servicios según plan de construcción

NOMBRE: Alberto Funcón
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

000008

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 114

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO: El Regreso
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Kra 96. El Pensil No. 3. por clle 156
REFERENCIA OPES: 9433696

CONTENIDO 95-6-20

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - M. Zona de Cerramientos.

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: La red vial se encuentra sin pavimentar, presencia de todos los servicios en sus alrededores.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de la erosión.

NOMBRE: Salud del Rey
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 29202-3395
FIRMA: Salud Santamaría del Rey