DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 64

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D
BARRIO:	Sotavento (sector I)
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 16G No 71-45 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona donde se encuentra localizada la vivienda es de pendiente baja, vías pavimentadas y presencia de servicios básicos.
La vivienda en estudio presenta problemas estructurales pues las columnas no corresponden a la placa que están soportando.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe solicitar visita de personal especializado para que redistribuya y zonifique los elementos de la estructura, lo contrario sería un riesgo para los habitantes.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.