Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.304

FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 18 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO : Villa Suaita.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 20D N° 8-17.

REF. OPES: 0558.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, la red vial se encuentra en malas condiciones de conservación.
Presencia de todos los servicios públicos básicos.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Modal

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 24/03/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villa Santa
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra. 200 # 8-19
REFERENCIA OPES: 0558

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio - Inundación - Avenidas (pasivas)

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana que no presenta problemas de inestabilidad. Topografía muy baja y plana. Red vial destruida, no existe red de aguas lluvias, presencia de servicios

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alejandro Linares
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0997 D
FIRMA: