Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2617

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de noviembre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - CONGESTAR
BARRIO:	San José S.O
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION:	Calle 41 sur No 11A-76 (puntual)
REF. OPES:	4659

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda en estudio se encuentra localizada sobre una pendiente media, con topografía irregular.
Esta se encuentra en obra negra y con afectación en su parte trasera por humedades debido a que está construcción fue realizada sobre un corte sin darle ningún tratamiento al talud.
Presencia de servicios básicos.
Situada sobre zona pavimentada en rígido.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar manejo de aguas lluvias con el fin de disminuir o anular la humedad presentada en la parte trasera de la vivienda.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. Sup - 17 - 96.

FECHA
FECHA VISITA Nov. 2096
ENTIDAD SOLICITANTE: alcaldía L, Cougestar
BARRIO: San José S.O.
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION : Calle 41 Sur No. 11A-76 (Puntual)
REF OPES: 4659

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- La vivienda en estudio se encuentra localizado sobre una pendiente media, con topografia irregular. Está se encuentra en obra negra y con afectación en su parte tracera por humedades debido a que esta construcción, fue realizada sobre un corte a la que no se le dió tratamiento al talud.
- Presencia de servicios basicos
- Situado sobre zona pavimentada en rigido.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

-Realizar manejo de aguas lluvias con el fin de disminuir o anular la humedad presentada en la parte tracera de la vivienda.

NOMBRE Patricia Pachón B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA N° 25202-58863
FIRMA