Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1402

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO: VILLA CLEMENCIA

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Carrera 100 No. 60-24 Sur (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial, suelos blandos y de baja resistencia
Con problemas de inundación por falta de sistema de drenaje

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación en caso de cualquier tipo de construcción
Realizar sistema de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1402

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa Clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 100 # 60-24 Sur (Portal)
REFERENCIA OPES Concepto.

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo X inundacion

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial, suelos blandos y de baja resistencia.
Con problemas de inundación por falta de sistema de drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación en caso de cualquier tipo de construcción.
- Realizar sistema de drenaje

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-8503
FIRMA: