Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 175

FECHA DE SOLICITUD	:	DICIEMBRE 6 DE 1996
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	:	MIRADOR DE MARROCOS
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	CARRERA 5 No. 48M-27 SUR
REF. OPES	:	OFICIO No. 6415

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El lugar en estudio es el Salón Comunal del Barrio Mirador de Marrocos el cual cuenta con 12 metros de frente por 8 metros de fondo.
Este es de una planta y un mezanine en placa maciza, constituido en pórticos en concreto con columnas cada 4 metros, reforzadas que garantizan la estabilidad de la estructura.
En la parte trasera observamos un talud el cual se encuentra deteriorado por las aguas lluvias sin orientación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Realizar plan de reforestación en la parte trasera del Salón Comunal.

- Manejar aguas lluvias construyendo alcantarillado pluvial en el sector.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	