Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 39

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	4 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Portal de Oriente
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Calle 87A sur No 46A-20 este (puntual)
REF. OPES:	AMG. 2210

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El terreno en estudio es un lote en buenas condiciones pero sin ninguna protección ni aislamiento.
Se encuentra afectada por deslizamientos de material fino en época invernal, no cuentan con sistemas de drenaje ni orientación de aguas lluvias superficiales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría técnica para la realización de cualquier tipo de construcción.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	