Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1179

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: SIRACUSA
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 97 con Clle 57 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Se observan inundaciones parciales en época de invierno.
Construcción por los mismos propietarios.
No facturan ningún servicio publico
Calles sin pavimentar

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar aguas lluvias
Legalizar servicios públicos.
Hacer ensayos de consolidación para cualquier tipo de construcción

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1179

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 20/96
FECHA VISITA
BARRIO Siracusa
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 97 con Calle 57sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Se observan inundaciones parciales en epoca de Invierno.
- Construcción por los mismos propietarios
- No facturan ningún servicio publico.
- Calles sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar aguas lluvias
- Legalizar servicios publicos
- Hacer ensayos de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bulla.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: Bulla.