Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1367

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 20 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: SAN ANTONIO

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 102 C # 69 C - 10 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias erosionadas por acción de las aguas lluvias

Suelos inestables (arcillo - limosos) con niveles freáticos altos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

000002

1367

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Marzo 20/96
BARRIO: San Antonio
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Carrera 10z c # 69C-10 sur.
REFERENCIA OPES: SOP

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vias erosionadas por acción de las aguas lluvias.
- Suelos inestables (arcillo - Limosos) con niveles freaticos altos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayos de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202585O3
FIRMA: