DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1266

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6, COE6

Reporta La Emergencia: Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Septiembre 13 de 2001
Dirección:	Transversal 76 con 68A Sur
Barrio:	La Carbonera
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

Sobre la transversal 76 con calle 68A Sur se presentó hundimiento del terreno que ocasionó el desempate de la tubería de alcantarillado, creando un torrente de aguas las cuales invadieron el predio donde funciona el Hogar Comunitario "El Paraiso", que corresponde a la nomenclatura 67-33 Sur en la Transversal 76.

Personas e infraestructura afectadas:

En el momento del evento se encontraban trece (13) niños y un (1) adulto. La vivienda de la señora Laura María Beltrán fue evacuada temporalmente, mientras se realizaba una limpieza del barro y agua que invadió la vivienda. Tubería rota frente a la vivienda con nomenclatura 67-55 Sur en la transversal 76.

Acciones Adelantadas:

Aparte de la limpieza de la vivienda por parte de la comunidad, no se requirió ninguna otra acción inmediata.
Se solicitó ayuda de humanitaria con el FOPAE mediante colchonetas

Acciones Pendientes:

La reparación de la tubería desempatada por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos