0 9 0 0 1

CONCEPTO TECNICO No. 1007

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: LA ESMERALDA

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Clle 124 B Cra 86

REF OPES: 1755

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo - Deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente media, geológicamente presenta fenómeno de deslizamiento de tipo medio por acción del mal manejo de aguas en proceso de formación.
Hay presencia de servicios, vias sin pavimentar, hay arrastre de material

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir cunetas para el manejo de aguas, pavimentar vias.
Vigilancia sobre la construcción de viviendas nuevas

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: