Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1609

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía de Bosa.

BARRIO: San Bernardino.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION Calle 77 sur No. 108 - 26.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con suelos blandos de baja resistencia.
Vías sin pavimentar erosionadas por acción de las lluvias.
El barrio se encuentra limitado por el río Tunjuelito, con algunos asentamientos sobre la ronda técnica.
No presenta sistema de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La Cota se encuentra mas baja que el río, por lo tanto al instalar sistema de drenaje se debe manejar muy bien las pendientes ya que es una zona muy plana.

Original Firmado por:
José Fernando Pérez

1609

CONCEPTO TECNICO OPES	907
FECHA: **FECHA VISITA** Mayo 21-96 **BARRIO** San Bernardino **LOCALIDAD** Bosa **LOCALIZACION** Clle 77 sur No. 108-26. **REFERENCIA OPES**	

Alcaldía

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana suelos blandos de baja resistencia.
- Vías sin pavimentos erosionados por acción de las lluvias.
- El barrio se encuentra limitado por el río Tunjuelito, con algunos asentamientos sobre la ronda técnica
- No presenta sistemas de drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- La cota se encuentra muy baja q' el río por lo tanto al instalar sistemas de drenaje, el drenaje no va muy bien los pendientes ya q' es una zona muy plana.

NOMBRE: Dalia [illegible]
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25-2020 3395
FIRMA:

Original Firmado por Edd Fidel Ecins