Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 1274

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | |
| **FECHA EMISION:** | Febrero 29 de 1996 |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** | Concejo |
| **BARRIO:** | BRASIL (puntual) |
| **LOCALIDAD:** | Bosa |
| **UBICACION** | Calle 53 B # 108 - 46 (antigua) |
| **REF OPES:** | |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**
Bajo por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Inundación por falta de sistema de drenaje en el área, en época de lluvias.
Zona plana, con presencia de todos los servicios públicos (acueducto provisional)

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Realizar sistema de drenaje en el barrio para mitigar el problema de las inundaciones.

Original Firmado por:
José Fidel Torres S.
DIRECTOR

1294

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Febrero 29/96
**BARRIO** (Puntual) Brasil
**LOCALIDAD** Bosa
**LOCALIZACION** Calle 53B # 108-46 (antigua)
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** Concepto

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Bajo X inundacion.

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Inundación por falta de sistema de drenaje en el área, en época de lluvias.
- Zona plana, con presencia de todos los servicios públicos (acueducto provisional)

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
- Realizar sistema de drenaje en el barrio para mitigar el problema de las inundaciones.

**NOMBRE:** Patricia Pachon Bo
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.** 25202-88768
**FIRMA:**

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE