Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 281
FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Las Pastorcitas.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 58 Nº 169A-54.
REF. OPES: 9425135.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-M, zona plana.
La zona cuenta con todos los servicios públicos básicos.
La red vial se encuentra pavimentada en su mayoría.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Uso adecuado del suelo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 24/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: LAS ROSTOLOTAS.
LOCALIDAD: SUBA.
LOCALIZACION: CRA. 58 # 169A-54.
REFERENCIA OPES: 9425135. (UNO 2).

CONTENIDO

95-6-22

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

CRECIDA CAUCE EN ZONA PLANA, SOBRE LA VIA JTO. CONSTRUCCION DE PUENTAS CONDICIONES FUNCIONA CORRECTO HAY PRESENCIA DE SERVICIOS. UBICADO EN ZONA PLANA Y ALEJADO DE CONDICIONES DE PUENTA CAUDAL. PRESENCIA DE SERVICIOS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ARMANDO GARCIA
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 115

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Los Portones
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 58 N. 169A - 54
REFERENCIA OPES: 9495135 (Urb. 2).

CONTENIDO 95-6-22

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - M.

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los servicios, buena ubicación, sobre la Calle 170, Red vial en un 80% pavimentada en Regular estado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de la erosión.

NOMBRE: Salud del Pino
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033975
FIRMA: Salud Sanabria del Pino