CONCEPTO TECNICO No. 56

FECHA SOLICITUD: Noviembre 28 de 1994.

FECHA DE EMISION: Diciembre 15 de 1994.

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: Villa Nelly

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION: Cra. 89D Bis #42F-45

REF. OPES: 1352

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona plana la cual no ofrece ningún tipo de riesgo.
Las calles presentan problemas de empotramiento debido a la ausencia de drenajes y al tipo de suelos.

La zona cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable (no legalizado), alcantarillado de aguas negras únicamente, servicio de teléfono público y las vías despavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción Red de Drenaje.
Red Vial para evitar los empotramientos.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: DICIEMBRE 12/94
FECHA VISITA:
BARRIO: VILLA NELLY
LOCALIDAD: KENNEDY
LOCALIZACION: CRA. 89D BIS No. 42F-45 (ALREDEDORES).
REFERENCIA OPES: 7

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION
a) SECTORIZACION:

b) SERVICIOS:
- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
-EXISTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS--.
-NO EXISTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS--.
-EXISTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. (NO LEGALIZADO)--.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:
-EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA--.

-RED VIAL:
-LAS CALLES ESTAN SIN PAVIMENTAR--.

-EMPRESA DE TELEFONOS:
-SOLO EXISTE EL SERVICIO DE TELÉFONO PÚBLICO, NO EXISTE EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN CADA CASA--.

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: AMBIENTAL - MEDIO.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

TERRENO PLANO DONDE NO EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ADEMAS LAS CALLES ESTAN SIN PAVIMENTAR. TODO ESTO HACE QUE SE APOSE EL AGUA EN ESTA ZONA Y SI LE SUMAMOS QUE MUY CERCA LA GENTE ESTA BOTANDO BASURAS Y NO SE HAN RECOGIDO ENTONCES DA COMO RESULTADO PROBLEMAS DE TIPO AMBIENTAL QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE ALLÍ HABITAN.
EVENTUALMENTE SE PUEDE PRESENTAR UN RIESGO BAJO DE INUNDACIÓN POR LAS CONDICIONES MISMAS DEL TERRENO -.

-VER FOTOS 94-2-9

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- CONSTRUIR ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
- MEJORAR LA RED VIAL
- REALIZAR UN ADECUADO MANEJO A LAS BASURAS DE LA ZONA.
- PROVEER DE TELEFONO PRIVADO A LOS HABITANTES - .

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA No. 2520248445 CND.
FIRMA: Calderón

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Dic 13/94
FECHA VISITA: Dic 11/94
BARRIO: Villa Nelly.
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION: Cra 89D-BIS #42F-45.
REFERENCIA OPES: 7

CONTENIDO Ver fotos 94-2-9.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:
Compuesto de 8 Cuadras

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
El Agua no esta legalizada, no hay contadores
Si cancelan Servicio
No hay Aguas lluvias.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:
Si

-RED VIAL:
Sin pavimentar

-EMPRESA DE TELEFONOS:
Telefono Publico

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: Si

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: BAJO - INUNDACIÓN

b) JUSTIFICACION TECNICA:

LAS CALLES PRESENTAN PROBLEMA DE ENPANTANAMIENTO POR AUSENCIA DE DRENAJES, UNIDO AL TIPO DE SUELO. GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA PLANA QUE NO OFRECE NINGUN RIESGO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

CONSTRUIR LA RED DRENAJE Y PAVIMENTAR LAS VIAS PARA EVITAR LOS ENPATANAMIENTOS.
TOMAR CONVERSACIÓN CON LAS PERSONAS EN LOS ALREDEDORES.

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

Concepto Tecnico No. 96.

Villa Nelly






'94 2 9


'94 2 9