Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.331
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO : El Portal II Sector.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Transversal 5D con Calle 53F.
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta catalogada como II-M, zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originadas por la existencia de una antigua cantera, pendientes fuertes y como consecuencia grandes deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Manejo de aguas.
Reforestación.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CT 330002
CT No. 331

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 167

FECHA: abril 22-95
FECHA VISITA: abril 25-95
BARRIO: El Portal II Sector
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Transv. 5D con 58F
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): II – H.

a) TIPO DE RIESGO: Alto – deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia fuentes - cárcavas existentes por existencia de una antigua cantera, agrandes deslizamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Reforestar, empradizar y manejo de aguas.

NOMBRE: Rafael Pulido
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 200 33
FIRMA: Rafael Pulido

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Yaondy
LOCALIDAD: Engativa
LOCALIZACION: Transversal 50 con calle 53F
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
- Alto Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona geotecnicamente esta catalogada como III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, zona plana, cuenta con la presencia de todos los servicios publicos basicos afectacion por el desague del Cabaque.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se recomienda no dar servicio a los asentamientos que se encuentran sobre la ronda de la quebrada.

NOMBRE: Arsenio Ramirez
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: