000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2020
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Nueva Esperanza
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 52 Nº 102F-58
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por inundación. Medio por contaminación de aguas negras.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta ubicada en zona plana. Vías sin pavimentar ni delimitar en muy mal estado. y presentan erosión. Posee en un 60% servicios básicos. Los servicios de acueducto y energía están en convenio.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2020
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Nueva Esperanza
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 52 N° 102F-58
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por inundación. Medio por contaminación de aguas negras.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta ubicada en zona plana. Vías sin pavimentar ni delimitar en muy mal estado. y presentan erosión. Posee en un 60% servicios básicos. Los servicios de acueducto y energía están en convenio.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2020
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Nueva Esperanza
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 52 Nº 102F-58
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por inundación. Medio por contaminación de aguas negras.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta ubicada en zona plana. Vías sin pavimentar ni delimitar en muy mal estado. y presentan erosión. Posee en un 60% servicios básicos. Los servicios de acueducto y energía están en convenio.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

2020 1831 A

000004

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 3 de 1996
BARRIO Nueva Esperanza
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 52 No. 102F-58
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por inundación
medio, por contaminación de aguas negras

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda de una planta, ubicada en zona plana
Vias sin pavimentar ni delimitar en muy mal estado
Posee en un 60% servicios básicos
Los servicios de acueducto y energía estan en convenio

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: José Luis Daza
PROFESION:
MATRICULA No.:

FIRMA: