Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 251

FECHA SOLICITUD: Marzo 10 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 28 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Desarrollo Santa Rosa de Lima.

LOCALIDAD: Santafé.

UBICACION: Carrera 8A Este con Calle 2B.

REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-M (inestable), .
Afectación del suelo por remoción y transporte de materiales. Presencia de derrumbes y deslizamientos en la berma de la circunvalar.
Presencia de servicios públicos básicos y servicio de teléfono público.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes en el suelo.

CT 251. 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 1995.
FECHA VISITA:
BARRIO: San Carlos del Lima.
LOCALIDAD: Santafé.
LOCALIZACION: KR 8A ESTE CL 2 AB
REFERENCIA OPES: 0458.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

MEDIO - DESLIZAMIENTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

UBICADO EN LA ZONA ALTA, AREAS QUE NO SON RECOMENDABLES PARA VIVIENDA. EL SUELO ES AFECTADO POR REMOCIÓN Y TRANSPORTE DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS EN LA TEMPORADA DE LA CUNDINAMARCA.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ARSENIO LINCOS
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0917
FIRMA:

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 10/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Santa Rosa de Lima
LOCALIDAD: Santafé.
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 0458.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-M.
Zona con precarias condiciones de estabilidad.

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La ubicación es en la parte alta. presencia de servicios.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar en lo posible la elaboración de cortes.

NOMBRE: Isabel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 7529203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

CT #251

000004





