Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 143

CORRECCIÓN CONCEPTO TECNICO 967

FECHA DE EMISION: 14 de Febrero de 1997

ENTIDAD SOLICITANTE : Alcaldía local

BARRIO: El Olivo

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION: Entre calle 41A sur y calle 42A sur y Cra 89D

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra ubicado entre la calle 41 A sur y calle 42A sur con Cra 89D frente al parque de Kennedy.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE: Ing. CLAUDIA YANETH AGUIRRE
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA: - 2520257685 CND

FIRMA:

Doctora:
Dora patricia Hoyos.

~~El siguiente es~~
La siguiente corrección del concepto es por equivocación ~~del~~ respecto a la ubicación del barrio. ~~los olivos~~ El olivo correspondiente a la localidad 8 (Kennedy)-

C

C

C

C

Cordialmente,
Ing. Consultora

C

C.A.

Y/SITP

JUNTA DE ACCION COMUNAL

BARRIO EL OLIVO

ZONA 8a. P. - J. No. 280/94

Santafé de Bogotá, D.C. Octubre 22 de 1996

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
22 OCT. 1996
6094

Señor
RAUL LASALA
Alcalde local
Ciudad Kennedy
Ciudad,

Respetado Señor:

Asunto: Solicitud Inspección.

La comunidad y el consejo comunal del barrio El Olivo, localidad 8 de Kennedy ubicado entre Calle 41 A Sur y Calle 42 A Sur, Parque Kennedy y carrera 89 D. Solicitamos el certificado de la OPES por motivo que salió mal la anterior solicitud.

La anterior solicitud salio que estamos ubicados en el Parque Timiza y no es asi, es Parque Kennedy y aquí no hay deslizamientos ya que vivimos en un sector plano y no es un cerro.

Atentamente,

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL OLIVO
PRESIDENTE

CELESTINO MEDINA
Presidente Consejo Comunal
Calle 41 A sur No. 88-43
Tel 7780423