Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 560

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Noviembre 20 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: NUEVA TIBABUYES (Corrección Concepto Tecnico No 560)

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Clle 133 No 112B - 01

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona Plana, todos los servicios, calles en su mayoría pavimentadas.
Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe hacer ensayo de estabilidad para cualquier tipo de construcción.

Original firmado por:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 560'C

FECHA: Nov 20-95
FECHA VISITA: Nov 20-95
BARRIO: Nueva Tibabuyes.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 133 No. 112B-01
REFERENCIA OPES: Comision concepto 560

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, todas las viviendas calles en su mayoría pavimentadas, predios libres de baja pendiente.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe hacer ensayo de estabilidad para cualquier tipo de Construcción.

NOMBRE: Isabel S. de Rios
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA:

Reusa Isabel

AR: 179

560 - 000003

CT 531.

~~CT 459~~

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 253

FECHA: Mayo 26 95

FECHA VISITA: Mayo 30-95

BARRIO: ~~Villa Maria~~ Nueva Tibabuyes

LOCALIDAD: Calle 133 No. 112B-01

LOCALIZACION: Suba

REFERENCIA OPES: 9502958. hay error

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana - suelos muy blandos la mayor parte del Barrio presenta riesgo alto por inundación - cerca a la Quebrada y al río Juan Amarillo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben hacer estudios de estabilidad y cimentación, lo mismo que ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Raul Santander

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 25202033 95

FIRMA: Raul Santander

000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.560
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : VILLA MARIA (Nueva Tibabuyes
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 133 Nº 112B-01.
REF. OPES: 9502958.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

4.300 viviendas BG

JUSTIFICACION TECNICA:

Corregir

Zona IIIB, plana.
Suelos blandos y de baja resistencia.
Zona cercana a la Chucua y al Río Juan Amarillo
La mayor parte del barrio presenta riesgo alto por inundación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.
Se debe hacer estudios de estabilidad y cimentación.

Original Firmado por: BERNARDO GRAU ARIAS