Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1240

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	fEBRERO 22 DE 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	CASA LOMA
LOCALIDAD:	Usme
UBICACION	Cra 8 Este con Clle 89 B Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Erosión a causa de las aguas lluvias formando surcos y dañando las vias.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar aguas lluvias, realizar sistemas de drenaje faltantes.
Legalizar servicios públicos.

Original Firmado por:
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1240

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 22/96
FECHA VISITA
BARRIO Casa Loma
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Carrera 8 Este Con Calle 89B Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Erosión a causa de las aguas lluvias formando surcos y dañando las vías
- Servicios publicos ilegales

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar aguas lluvias, realizar sistema de drenajes faltantes.
- Legalizar servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

Patricia Pachón B.
Ing. Civil
25202203395

FIRMA: