Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1847

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: SAN JUAN DE USME
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 86 B sur No 30 - 29 Este (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

ALTO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA

Observamos una vivienda localiza sobre la ronda técnica de una quebrada de aguas negras.

Estas aguas desestabilizan el terreno formando socavación y produciendo deslizamientos el mismo.

También en esta quebrada observamos desechos t basuras que pueden llegar a producir represamientos poniendo en peligro las viviendas y sus habitantes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Estas viviendas que se encuentran sobre las rondas técnicas no se les pueden legalizar ni dar servicios básicos.

Se les recomienda el desalojo o la reubicación de estos habitantes.

Original Firmado por José Fidel Torres Sosa DIRECTOR

1897

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 10/96
BARRIO San Juan de Usme.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 86B sur # 30-29 Esk (Portal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento e inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Observamos una vivienda localizada sobre la ronda técnica de una quebrada de aguas negras.
- Estas aguas desestabilizan el terreno formando socavación y produciendo deslizamientos al mismo.
- Tambien en esta quebrada observamos desechos y basuras que pueden llegar a producir represamientos poniendo en peligro las viviendas y sus habitantes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Estas viviendas que se encuentran sobre la la rondas Tecnicas no se les pueden legalizar ni dar servicios basicos.
- Se les recomienda el desalojo o la reubicación de estos habitantes.

NOMBRE: Patricio Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA:

BOGOTA 13.V.96

CORREOS DE $ 1,070=

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 5-0556

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

LC363804

Santa Fe de Bogotá D.C., 9 MAYO 1996

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL
Of. CU... Distrito Capital
R 1012 30421

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Oficina para la Prevención de
Emergencias del Distrito
Calle 54 Nº13-30 piso 2º
Ciudad

O.P.E.S. 1356 1996 MAY 17 A 9

REFERENCIA : 960426-50625
SOLICITUD : RIESGO GEOTECNICO
PREDIO : CALLE 86 B SUR Nº 30-29 ESTE
URBANIZACION : SAN JUAN DE USME II SECTOR
ALCALDIA LOCAL : USME

Atentamente se remite la solicitud de la referencia donde se requiere la zonificación geotécnica y concepto de riesgo del predio ubicado en la calle 86B Sur Nº30-29 Este de la Urbanización San Juan de Usme 2º sector, por cuanto el predio se encuentra en zona V.BM.

Se anexa fotocopia de la solicitud presentada por la señora María Herrera.

Cordialmente,

ELVIA ISABEL PERRY T.
Jefe Regional de Planeación Nº 5

Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA L.
Mat.Prof.68700-33383
Profesional Especializado

/dydy.

Santafé de Bogota, Abril 26/96.

Señores:

Departamento Administrativo de planeación Distrital

Plano

La presente para Dar respuesta

a su oficio # S-0459:

El predio de San Juan de Usme II Sect

Se identifica como lote # 3. el cual corresponde a la moneclatura del plano cll 86 Bsur # 30-29 este.

y solicito me sea dada una

Certificación de Riesgo Geologia y Geotecnico

Plano US 97/4-00

Por su atención les quedo

muy agradecida:

María Herrera
cc. 41742716 Bgta
Tel: 7614818.