CONCEPTO TECNICO No. 814

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Noviembre 8 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SANTO DOMINGO

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 65 Sur- Carrera 83

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
MUY ALTO, POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:
Es una zona montañosa, el barrio se encuentra en la parte superior de la montaña, tiene servicio de energía en forma clandestina, las calles no estan pavimentadas, es una zona con presencia de cárcavas y deslizamientos en roca, el mecanismo de falla más frecuente corresponde a la caida de bloques y fallas planares. El sector occidental es el que presenta mayor riesgo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Evitar la proliferación de canteras, no permitir que los cortes se hagan paralelos al rumbo de la estratificación y al buzamiento, se debe realizar reforestación y evitar colocar estructuras sobre las cárcavas.

DIRECTOR

914

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Noviembre 8 de 1995
BARRIO: Santo Domingo
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: Calle 65 sur carrera 83
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1 ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)

2. TIPO DE RIESGO:

Muy alto, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Es una zona montañosa, el barrio se encuentra en la parte superior de la montaña, tiene servicio de energía en forma clandestina, las calles no están pavimentadas, es una zona con presencia de cárcavas y deslizamientos en roca, el mecanismo de falla mas frecuente, corresponde a la caida de bloques y fallas planares. El sector occidental es el que presenta mayor riesgo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

evitar la proliferación de canteras; no permitir que los cortes se hagan paralelos al rumbo de la estratificación y al buzamiento, se debe realizar reforestación y evitar colocar estructuras sobre las cárcavas

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

José Luis Daza T.
Ing. Civil
25202034527
CND