Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 263

FECHA SOLICITUD: Marzo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Urapanes.

LOCALIDAD: Fontibón.

UBICACION: Calle 23A Nº 123-10. / Cl 23 A # 123-10

REF. OPES: 9506144.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona plana de suelos muy compresibles y de baja resistencia.
La zona cuenta con los servicios públicos básicos.
Red Vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe hacer estudios de estabilidad, agrietamiento, cimentación, hundimiento y desplome de las edificaciones colindantes.

CT 269 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mar 017/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Uraporres.
LOCALIDAD: Tantibon
LOCALIZACION: Clle 23A #134-10.
REFERENCIA OPES: 9506144.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Ubicado sobre área lava geologicamente, red vial totalmente pavimentada, lote desocupado. En los alrededores presencia de servicios. Zona en proceso de formación.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: [signature]

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 87

FECHA: Marzo - 195
FECHA VISITA:
BARRIO: Veapanes;
LOCALIDAD: Fontibón
LOCALIZACION: Calle 23A - No 134-10
REFERENCIA OPES: 9506144

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos planos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Sale para empezar a construir, presencia de servicios en sus alrededores.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda investigar las condiciones de estabilidad, agrietamiento, hundimiento de las construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Isabel de Dios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Dios