Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1608

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.

BARRIO: Nueva Delhi.

LOCALIDAD:San Cristóbal.

UBICACION Diagonal 61 A sur No. 12 A - 40 Este.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

El predio se encuentra situado en una zona de pendientes fuertes, difícil acceso, calles sin pavimentar.

Servicios en un 80% clandestinos.

Zona con gran cantidad de deslizamientos acelerados por deficiencia en los sistemas de alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Las construcciones en esta zona sin especificaciones técnicas, remueven la capa vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo-arenosos suceptibles a la erosión.

Investigar las condiciones de estabilidad de construcciones vecinas.

Construir sistema de drenaje o mejorar los existentes con el fin de mitigar el riesgo

Original Firmado por:

1608

CONCEPTO TECNICO OPES	805
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 21-96
BARRIO	Nueva Delhy
LOCALIDAD	San Cristobal
LOCALIZACION	Diag 61A Sur No. 12A - 40 Este
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	Compensor
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	El predio se encuentra situado en una zona de pendientes fuertes, dificil acceso, calles sin pavimentos - Servicios en un 80% clandestinos - Zona con gran cantidad de deslizamientos acelerados por deficiencia en los sistemas de alcantarillado.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	Las construcciones en esta zona sin especificaciones técnicas, remueven la capa vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos susceptibles a la erosión. * - Investigar las condiciones de estabilidad.
NOMBRE:	Rafael S. del Pozo
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	2520203395
FIRMA:	[signature]

* de construcciones vecinas.
Construir sistemas de drenaje o mejorar los existentes con el fin de mitigar el riesgo.

Original Firmado por ... DIRECTOR