Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 159

FECHA SOLICITUD: Enero 04 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Bosque de Los Molinos

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Calle 48B bis No. 5-50 sur

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Una parte de la zona se encuentra afectada por la Quebrada La Pichosa.
La red vial se encuentra pavimentada en su gran mayoría.
La zona cuenta con todos los servicios públicos básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer respetar la Ronda de la Quebrada. Son pocas viviendas.

CT 159

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4195.
FECHA VISITA:
BARRIO: Bosque de los Molinos
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Calle 48 B Bis # 5-50 SUR
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 94-2-6

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

UNA PARTE DEL BARRIO SE ENCUENTRA AFECTADA POR LA QUEBRADA LA DICHOSA CON RIESGO DE INUNDACIÓN (MUY POCA) LA RED VIAL EN SU GRAN MAYORIA ESTA PAVIMENTADA. HAY PRESENCIA DE SERVICIOS. VARIEDAD DE CONSTRUCCIONES.
VER FOTOGRAFIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

HACER RESPETAR LA RONDA DE LA QUEBRADA. SON POCAS VIVIENDAS.

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0 ???
FIRMA: