CONCEPTO TECNICO No 2518

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D. - COLSUBSIDIO
BARRIO:	Las Quintas
LOCALIDAD: USME	
UBICACION: Cra 33 Este No 93-26 sur (Puntual)	
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra afectado por una cantera en explotación la cual esta afectando la estructura de las viviendas observándose fisura y agrietamientos en las mismas por la desestabilización a causa de los deslizamientos de terrenos sin ningún tratamiento.
Esto se acentúa en época de invierno.
Observamos una vivienda de dos plantas.
Presencia de todos los servicios básicos.
Zona de pendientes bajas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de las mejoras de vivienda debe solicitar la asesoria de personal calificado.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGECIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 2º piso , Tel 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

7684000
Daniela Helena Gomez

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 31/96
BARRIO: Las Quintas
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Cra 33 Este N° 93 -26 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

DAPD - Colsubsidio

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- El sector en estudio se encuentra afectado por una cantera en explotación la cual esta afectado la estructura de las viviendas observandose fisuras y agrietamientos en las mismas por la desestabilización a causa de los deslizamientos de terrenos sin ningun tratamiento. Esto se asentua en epoca de invierno.
- observamos una vivienda de dos plantes.
- Presencia de todos los servicios basicos
- zona de pendientes bajas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

. Para la realización de las mejoras de vivienda debe solicitar la asesoria de personal calificado

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: