000001

FR

PROYECTO: REUBICACIÓN FAMILIAS ALTO RIESGO
SANTA FE DE BOGOTÁ

LOCALIDAD: Santafé
CONCEPTO TÉCNICO No. 15-2665

1. LOCALIZACIÓN

- **BARRIO:** Santa Inés
- **SECTOR:** "Calle del Cartucho"
- **DIRECCIÓN:** Cra 12 Calles 8 y 9

2. RIESGO

- **TIPO DE RIESGO:** Por Inestabilidad Estructural
- **GRADO DE RIESGO:** Alto

3. DESCRIPCIÓN

Viviendas de una planta, de tipo consolidado deteriorado, ubicadas en un terreno con pendiente suave.

La casa con dirección Cra 12 # 8-47 corresponde a una construcción antigua, en adobe con techo de teja de barro y cobertizo en guadua con adobe. Las paredes se encuentran altamente deterioradas, observándose grietas verticales que alcanzan una separación de 15 cm, aunque tienen un espesor de unos 60 cm (las paredes son compartidas).

Según el señor Hector Martínez, esta vivienda compartía con otras casas la viga de amarre, la cual se quemó por un incendio que se originó en la casa con dirección Cra 12 # 8-19, aumentando la inestabilidad del techo que además de ser muy antiguo está soportando mucho peso.

En el predio contiguo (Cra 12 # 8-53) también se observa un alto grado de deterioro en las paredes que aún se mantienen en pie, sin embargo es utilizado sólo como bodega de reciclaje.

En la Cra 12 # 8-19 no se observa alto grado de deterioro excepto en el techo, pero su propietaria, la Señora Olga Betancour está realizando los arreglos respectivos

4. RECOMENDACIÓN

Reubicación de la vivienda con dirección Cra 12 # 8-47.

PRIORIDAD: Uno

5. CONSIDERACIÓN Y OBSERVACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este estudio.

NOMBRE: *PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.*
PROFESIÓN: *Geóloga*
MATRÍCULA No. *1539 C.P.G.*

FIRMA ..... Vo.Bo. .....

ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO