Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 239

FECHA SOLICITUD: Marzo 11 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

URBANIZACION : La Cartuja.

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Autopista Norte entre Avenida San Antonio y Calle 185.

REF. OPES: 9503455.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Hundimiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P.
Geológicamente es una zona plana y cuenta con todos los servicios públicos básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Requerimientos técnicos para evitar hundimientos o agrietamientos.

CT 239 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 22/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Ub. La Caruja.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Autopista Norte entre Av. San Antonio y Calle 185.
REFERENCIA OPES: 9503455.

CONTENIDO

95-04-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
X Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana. Lote ubicado en el sado derecho sobre la Autopista Norte en dirección N–S. Presencia de servicios en las construcciones situadas en su contorno. Lote desocupado, Zona Rural

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Pinzon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0937
FIRMA:

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 49.

FECHA: feb. 22/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Ub. La Caluja.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Autopista Norte entre Av. San Antonio y Calle 185
REFERENCIA OPES: 9503455.

CONTENIDO Foto 95-4-15

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona III. P.

a) TIPO DE RIESGO: BAJO. Hundimiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: Los servicios son completos no hay, en la calle de enfrente del lote pavimento

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio e investigar condiciones de cimentación con el fin de evitar hundimientos o agrietamientos en las construcciones.

NOMBRE: Isabel S. de R.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de R.

Concepto No. 239

000004

