## CONCEPTO TECNICO No. 2124

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996 |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL |
| **BARRIO:** JUAN JOSE RODON |
| **LOCALIDAD:** USME |
| **UBICACION :** Calle 87A sur No 16 - 5 Este |
| **REF OPES:** |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Observamos una vivienda en lata en mal estado afectado el terreno por aguas negras en la vía, estas sin ninguna orientación.
El agua potable es transportada por mangueras porosiadas que desestabilizan el terreno produciendo deslizamientos.
Se encuentra sobre una pendiente media, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realización del sistema de drenaje, Alcantarillado y aguas potables para mitigar el riesgo.

ALCALDIA MAYOR DE SAN[illegible]
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

## CONCEPTO TECNICO No. 2124

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996 |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL |
| **BARRIO:** JUAN JOSE RODON |
| **LOCALIDAD:** USME |
| **UBICACION :** Calle 87A sur No 16 - 5 Este |
| **REF OPES:** |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Observamos una vivienda en lata en mal estado afectado el terreno por aguas negras en la vía, estas sin ninguna orientación.
El agua potable es transportada por mangueras porosiadas que desestabilizan el terreno produciendo deslizamientos.
Se encuentra sobre una pendiente media, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realización del sistema de drenaje, Alcantarillado y aguas potables para mitigar el riesgo.

ALCALDIA MAYOR DE ...
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 29/96
**BARRIO** Juan Jose Rondón
**LOCALIDAD** Usme
**LOCALIZACION** Calle 87A sur Nº 16-50 Este (Puntual)
**REFERENCIA OPES** AL - Mejoramiento de vivienda - Red de Solidaridad

**a) TIPO DE RIESGO:**
Medio por deslizamiento.

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**
- Observamos una vivienda en lata en mal estado afectado el terreno por aguas negras en la vía, estas sin ninguna orientación
- El agua potable es transportada por mangueras porosiadas que desestabilizan el terreno produciendo deslizamientos
- Se encuentra sobre una pendiente media, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
Realización del sistema de drenaje y alcantarillado y aguas potables para mitigar el riesgo

**NOMBRE:** Patricio Padilla B.
**PROFESION:** Ing Civil
**MATRICULA No.:** 25202-78503
**FIRMA:**