Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 230

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.
FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B
BARRIO : La Reforma.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Carrera 64 Este con Calle 90 Sur. Parte de la comuna Alfonso Lopez .
REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, con escarpes fuertes.
La zona no cuenta con todos los servicios públicos básicos y existe servicio de energía eléctrica deficiente debido a sobrecarga del transformador.
Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 230000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/ feb. 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: La Regaima
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Pate Columna Alfonso Lopez Pumaep Cra 6A este con calle 90 Sur.
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, con escapes fuertes.
La zona no cuenta con todos los servicios publicos basicos y existe servicio de energia electrica deficiente debido a sobrecarga del transformador.
Vias sin pavimental.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Funcol
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0737
FIRMA:

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 32

FECHA: Marzo 7-95
FECHA VISITA:
BARRIO: La Reforma.
LOCALIDAD: USME.
LOCALIZACION: Norte Columna Alf. Lopez. Puente Rojo Cra 64E. Calle 90 Sur.
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-M. Escarpes fuertes Urbanizaciones reciente.

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: No hay servicios, con excepción de luz, deficiente pss. Salud. Carga en el todo estructurado en forma deficiente, Acueducto en forma clandestina, existe tel. público, más demorados sin pavimento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar deforestación

NOMBRE: Isabel de Rojas.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95.
FIRMA: Isabel Cantaudia de Rojas