Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 286
FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Guadalcazar de Sotileza.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Avenida Suba Nº 130-75
REF. OPES: 9422362.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
Presencia de todos los servicios públicos básicos y la red vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Especificaciones Técnicas.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 107

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Arda Suba No. 130-75
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Arda Suba No. 130-75
REFERENCIA OPES: 9422362

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: No hay

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona Residencial goza de todos los servicios, buenas construcciones

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe investigarse condiciones de cimentación, estabilidad de construcciones vecinas y ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de Narváez
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 SS
FIRMA: Rafael Santamaría de Narváez

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Avda Suba No. 130-75.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Avda Suba No. 130-75.
REFERENCIA OPES: 9422362. (Urb. 2).

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P. Zona de

a) TIPO DE RIESGO:

Niveles

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona Geomorfológicamente plana, Ubicado Sobre Vias principales Av. Suba x Av. Suba. Rodeado de Excelentes Construcciones y Presencia de todos los Servicios Zona plano

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Jurado
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: