Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 901

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO:

LOCALIDAD: Usme

UBICACION: Clle 80B No. 47B - 66 Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Loma con pendientes fuertes, calles sin pavimentar. Presencia de servicios públicos en un 70% clandestinos.
Se va ha construir un segundo piso, no es recomendable por el peso de la construcción.
Se han originado deslizamientos por la inplantación de invasiones

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcción incontrolada sin cumplir especificaciones técnicas, ha originado la erosión de la cobertura vegetal, dejando al descubierto niveles arcillo arenosos suceptibles a la erosión.
Se deben construir sistemas de drenaje y alcantarillado

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

8 901

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 540

FECHA: Nov. 3 95
FECHA VISITA: Nov. 7 95
BARRIO: Iguaza.
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Calle 80B No. 47B-66 Este.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes Calles sin pavimento presencia de suelos en un 70% clandestinos. Se ve la construcción un 2do piso no recomendable por el peso de la construcción. Se han originado deslizamientos por la implantación de invasiones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La Construcción encontrolada sin cumplir especificaciones técnicas ha originado la erosión de la cobertura vegetal dejando al descubierto suelos arcillo arenosos susceptibles a la erosión. Se deben construir sistemas de drenaje y sale ar forellado

NOMBRE: Ralph Santamaría de Leon
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 3520203395
FIRMA: