Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 947

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 9 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LA AURORA II SECTOR
LOCALIDAD: USME
UBICACION: Cra.28 Este Calles 91L Sur a 91F Sur
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
ALTO-DESLIZAMIENTOS. MALA EXPLOTACION DE LA CANTERA.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
Se encuentra situado el barrio sobre la autopista al llano. En una cantidad de 100 viviendas se encuentran en alto riesgo de deslizamiento se ha realizado una excavación y al parecer se encontró un nivel freático alto, las casas al sur de la 91L se encuentran en eminente peligro en una zona de deslizamiento debido a la gran inestabilidad del suelo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se recomienda la reubicación de por lo menos 100 casas que se encuentran situadas 91L Cra.28 Este, al borde de la escavación (cantera).

Original Firmado por
Luis Isidro Cortés Díaz
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 485

FECHA: Octubre 9-95
FECHA VISITA: Octubre 9-95
BARRIO: La Aurora II Sector
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Cra 28 Este Ctes 91L Sur a 91F Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-M Zona con preconas condiciones de estabilidad en algunos sectores con reptación.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento - mala explotación de la Cantera

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra situado el barrio sobre la Autopista al Llano. En una Cantidad de 100 viviendas se encuentran en alto Riesgo de deslizamiento se ha realizado una excavación y al parecer se encontró un nivel freático alto, las casas al sur de la 91L se encuentran en eminente peligro en una zona de deslizamiento debido a la gran inestabilidad del suelo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se Recomienda Ha la Reubicación de por lo menos 100 Casas q' se encuentran situados 91L Cra 28 Este al borde de la excavación (Cantera).

NOMBRE: [illegible]
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202-03355
FIRMA: [illegible]