Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 949

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: MARCO FIDEL SUAREZ

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Cra.13 Calle 47 y 48 Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
Se visito el area indicada en la cual se presenta un fenomeno de remosión en masa. Se dieron instrucciones a los habitantes del sector y se procedio a informar al acueducto para efectos de reparación. (CADE Santa Lucia, funciona oficina del acueducto. Procedian posteriormente.)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Original Firmada por:
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

949 - 20

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Manuel Fidel Sequeda Cerro Oriental
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Cra 12 Cll 42 y 43 Sur.
REFERENCIA OPES: 1876

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Se visito el area indicada en la cual se presenta un fenomeno de reptacion en masa. Se dieron instrucciones a los habitantes del sector y se procedio a informar al acueducto para efectos de reparacion (Cade Santa Lucia, Funciona Oficina del Acueducto. Procedian posteriormente.)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lucio
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0147
FIRMA: