Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.399

FECHA SOLICITUD: Mayo 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Mayo 9 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Quebrada Chiguaza - Sector Los Puentes. Diana Turbay.

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe y Usme.

UBICACION: Calle 48p Sur N° 1-64.

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-M y V-AM.
La zona de riesgo bajo se localiza más o menos en la abscisa K3 + 983.15 y la zona de mayor riesgo está situada en el costado oriental aguas abajo de la quebrada Chiguaza en el barrio Diana Turbay, se describe éste como el segundo sector, donde se localizan 21 viviendas que estan en inminente riesgo de inundación, por las crecientes en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Rehubicar las familias.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CT 397 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 208

FECHA: Mayo 4 - 95
FECHA VISITA:
BARRIO: Quebrada chiguaza. Sector Los Puentes. Diana Turbay.
LOCALIDAD: Rafael Uribe - Uribe. y Usme.
LOCALIZACION: Calle 48 P SUR - 1-64.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III M y V-AM.

a) TIPO DE RIESGO: AMo - Inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: La franja de riesgo se localiza mas o menos en la abscisa K3 + 983.15, pero la zona de mayor riesgo está situada en el costado oriental aguas abajo de la Quebrada chiguaza del Barrio Diana Turbay y se describe como el segundo sector donde se localizan 21 viviendas que están en mediano riesgo por los eventos que pueden ocurrir en épocas de lluvias los cuales ~~han generado~~ ~~han ocasionado~~.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe realizar la gestión de acuerdo al programa de saneamiento de la Cuenca de Quebrada Pelaton, con el fin de evitar males mayores.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No 25202 3395
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas