Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1711

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Rafael Uribe Uribe.
BARRIO: Callejón de Santa Bárbara I Sector.
LOCALIDAD:Rafael Uribe Uribe.
UBICACION Calle 48 L con Cra 5 N.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Predio sin desarrollar.
Ubicado en una pendiente suave con un escarpe en la parte posterior.
Presenta arcillolitos de baja resistencia a la erosión.
Desprendimiento y derrumbe de suelo en el área del escarpe.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Estudio de suelos para determinar las cimentaciones mas adecuadas.
No construir en área cercana al escarpe.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

00000
171000003

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 4 de 1996
BARRIO Callejon de santa Barbara I sector ~~(Bartal)~~
LOCALIDAD
LOCALIZACION Calle 48L con Cra 5N
REFERENCIA OPES Rafael Uribe Uribe

CONTENIDO Alcaldía

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Predio sin desarrollar
- Ubicado en una pendiente suave con un escarpe en la parte posterior.
- ~~Unidades de roca~~ arcillolitas, de baja resistencia a la erosión
- Desprendimiento y derrumbe de suelo y ~~roca~~ en el ~~sector del escarpe ubicado en~~ área del escarpe.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
1. Estudio de suelos para determinar las cimentaciones más adecuadas
2. No construir en area cercano al escarpe.
3.

NOMBRE: Javier Pava Sanchez
PROFESION: Ingeniero Geologo — Ing. Civil
MATRICULA No.: 15223-49048 — 25202033 95
FIRMA: