DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 47

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D
BARRIO:	Santa Rita
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Manz. 10 Lote 9
REF. OPES:	4558

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa lote con construcción de vivienda con muros en bloque.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Está ubicada en una zona plana y baja.
Está localizada cerca del río Bogotá.
El sector posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	