

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 31**FECHA SOLICITUD:** Noviembre 18 de 1994.**FECHA DE EMISION:** Diciembre 6 de 1994.**ENTIDAD SOLICITANTE:** Departamento Administrativo de Planeación Distrital.**BARRIO:** El Bosque K 11**LOCALIDAD:** Usme**UBICACION:** Carretera a Villavicencio - Kilómetro 11**REF. OPES:** 1267**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente la zona es estable y segura.

No existe alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, el agua potable es captada por medio de mangueras.

La zona no cuenta con servicios de energía eléctrica, vías despavimentadas y telecomunicaciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Infraestructura de servicios.

Original
Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Nov 28-94

FECHA VISITA: Nov 24-94

BARRIO: El Bosque

LOCALIDAD: UME

LOCALIZACION: KM 11 Carretera a Villavicencio

REFERENCIA OPES: 4

CONTENIDO

94-1-22. Foto

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION: 3 Cuadras Hmizadas, Detras del Reten.

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

NO, AGUA ES TRAJA DE MANGUERA DEL CERRO.
 NO HAY AGUAS LUVIAS NI ALCANTARILLADO DE AGUAS NIEBAS.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

Si

- RED VIAL:

Via sin Pavimentar, la via Pavimentada es la Carretera
 que va a Vicio la cual sirve para llegar al sitio

- EMPRESA DE TELEFONOS:

NO, El unico telefono publico se encuentra en el Reten.

000003

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: NO, CARRETERA A VILLAVICENCIO
DETRAS DEL RETEN EN LA ENTRADA A BOGOTA

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: AMBIENTAL
GEOLOGICAMENTE RINGULO.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRAN EN UNA ZONA ESTABLE
BASTANTE SEGURA.

EL PROBLEMA EXISTENTE ES QUE NO HAY NINGUN TIPO
DE SERVICIO TANTO DE ACUESUCTO Y ALCANTARILLADO
COMO SANITARIO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

POR SER POCAS PERSONAS TRATAR DE REUBICARLAS.
CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

NOMBRE: Andres Leon
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 2797
FIRMA: [Firma]

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: NOVIEMBRE 28/94 FECHA VISITA: BARRIO: EL BOSQUE KILOMETRO 11 LOCALIDAD: USME LOCALIZACION: CARRETERA VILLAVICENCIO - RETEN DE LA POLICIA - REFERENCIA OPES: 4

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):
--

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

FUERA DEL PERIMETRO URBANO

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
--

- AGUA POTABLE POR MANGERA

- NO EXISTEN ALCANTARILLADOS DE AGUAS LUVIAS NI DE AGUAS NEGRAS

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

- EXISTE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -.

-RED VIAL:

UNA VIA PRINCIPAL SIN PAVIMENTAR PERO EN BUEN ESTADO -.

-EMPRESA DE TELEFONOS:

-EXISTE SOLO EN EL RETEN DE POLICIA EN LA ENTRADA AL BARRIO -.
--

000005

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: (~~NINGUNO~~)
AMBIENTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- TERRENO PENDIENTE CON VEGETACIÓN. LAS CASAS ESTÁN SEPARADAS UNAS DE OTRAS. NO PRESENTA NINGUN TIPO DE RIESGO PARA LOS HABITANTES DE ESA ZONA.
- SE PUEDEN PRESENTAR PROBLEMAS DE TIPO AMBIENTAL POR EL NO MANEJO DE AGUAS NEGRAS. (AUSENCIA DEL ALCANTARILLADO DE A.N.).

VER FOTOS 94-1-22

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- CONSTRUIR POR LO MENOS EL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO

PROFESION: INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. 2520248445 CND.

Concepto Técnico No. 31
El Bosque

000006





Concepto tecnico no. 31.

#2

000007

