Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 349
FECHA SOLICITUD: Abril 6 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 28 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 72 N ° 83-51/53.
REF. OPES: 9428529.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia. Presencia de servicios en la parte que colinda con la Avenida Boyacá, la malla vial se encuentra sin pavimentar e incluso sin demarcar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Debe investigarse las condiciones de inestabilidad , cimentación, hundimiento, emersión, agotamiento o desplomes de construcciones vecinas.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

000002

CT 249

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 188

FECHA: abril 6/95.
FECHA VISITA: abril 27-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: aa. 72 # 83-51.
REFERENCIA OPES: 9428529

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.
Zona de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - inundación en época invernal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de terrenos en la ~~[illegible]~~ parte, que colinda con la Avenida Boyacá, vías sin pavimentar e incluso sin demarcar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de estabilidad cimentación hundimientos, emersión, agrietamientos o desplomes de construcciones vecinas - debe hacerse ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Saluf de Dgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520293395
FIRMA: Saluf Santamaría de Dgs

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.