CONCEPTO TECNICO No. 2080 A

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: SAN LUIS NOR- ORIENTAL
LOCALIDAD: CHAPINERO
UBICACION : Calle 98 No 9A - 52 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media,
Posee servicios de Acueducto provisional y las aguas negras llegan a un poso séptimo.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
El servicio de Energía se encuentra en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Acueducto y Alcantarillado.

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local de Chapinero
BARRIO: San Luis Nor-Oriental
LOCALIDAD: Chapinero
UBICACION : Calle 98 No. 9A-52 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media, posee servicio de acueducto provisional y las aguas negras llegan a un pozo séptico. Las vías se encuentran sin pavimentar. El servicio de energía se encuentra en convenio

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero Civil
MATRICULA N° 2520234527 CND
FIRMA

O.P.E.S
4154
1996 AGO 20 P 1:16

Santa Fe de Bogotá,D.C., 16 de agosto de 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director OPES
Calle 54 No 13-30
Ciudad

Respetado Doctor

Comedidamente solicito a usted, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Dirección: Calle 98 No 9A-52 Este
Barrio: San Luis Nor-Oriental
Zona: 2
Propietario: Luis Jaime Valero Sesquile
Lo anterior a fin de solicitar subsidio de vivienda a COMPENSAR, ya que así lo solicita el interesado
(anexo fotocopia de la solicitud)

Cordialmente,

GLADYS GOLDE GOROVIT G.
Alcaldesa Local de Chapinero

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
LOCALIDAD DOS
CORRESPONDENCIA
No 3792
19 JUL 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/07/19

compensar

Señores
ALCALDIA DE CHAPINERO
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**LUIS JAIME VALERO SESQUILE**
Identificación :	**19,212,047**
Dirección :	**Calle:98 No.9A-52 Este**
Barrio :	**SAN LUIS NOR-ORIENTAL**
Zona :	**2**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordialmente,

AMANDA CONTRERAS
Asistente División de Vivienda