GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR No. 024 de 1.996 - 957

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SOLICITANTE: Olga Ligia Meira. Vía telefónica
DIRECCIÓN: Calle 77 # 11-63
Universidad Konrad Lorenz
LOCALIDAD: Chapinero
FECHA VISITA: Noviembre 13 de 1.996

DESCRIPCIÓN

El día anterior se desprendió una rama de unos 25 m de longitud, del árbol ubicado a la entrada de la universidad, causando algunos daños a las instalaciones además de tumbar unos cables de teléfonos y de energía (según la señora Olga Ligia Meira, directora de la Universidad).

El día que se realizó la visita ya se habían hecho las reparaciones pertinentes, pero otra ramas, con dimensiones similares a la anterior, amenazaban con desprenderse, ya que el árbol se observa en altas condiciones de deterioro.

La señora Olga Ligia puso en conocimiento de esta situación a El Dama, Parques y Avenidas y la OPES, pero las dos primeras entidades respondieron que se atendería el llamado varios días después.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que es un sitio muy concurrido por estudiantes y que dicho árbol esta en una vía con alto flujo vehicular se recomendó la tala del mismo. Para esto se procedió a llamar a la Secretaría de Obras Públicas (división Parques y Avenidas) por la red de comunicación del Distrito.

En visita posterior se constató que Parques y Avenidas acudió al llamado de la OPES, pero no realizó la tala que se había solicitado, si no, una poda. Se recomienda que El Dama realice una visita de inspección, para que dictaminen si es necesaria su tala definitiva.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30