Hoja2

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 806

FECHA SOLICITUD: 29 de Septiembre de 1995

FECHA DE EMISION 29 de Septiembre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: San Basilio

LOCALIDAD: Engativà

UBICACION: Calle 70 Carrera 106

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alta inundaciòn y contaminaciòn ambiental parcial

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Se encuentra en una zona con un nivel freàtico muy alto, hacia el costado sur del desarrollo carrera 118 Bis con Carrera 67A, esta parte de la zona se encuentra afectada por la ronda del humedal del jaboque se deben reubicar 30 predios cuyos asentamientos estan allì .

No deben entrar a facturaciòn.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Debido al alto riesgo de inundaciòn deben evitarse las construcciones en esta zona.

Original Firmado por: José Fidel Pérez Pico Director

CT-806

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 427

FECHA: Sep 29-95
FECHA VISITA: Sep 29-95
BARRIO: San Basilio
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: calle ~~170~~ Cra 106.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IP. Zona de inundación baja constituida por arcillas y limos poco permeables.

a) TIPO DE RIESGO: Alto inundación. y contaminación ambiental parcial

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una zona con un nivel freático muy alto, hacia el costado sur del desarrollo Cra 118 Bis con Cra 67A. esta zona se encuentra afectada por la Ronda del humedal del Jaboque se deben reubicar 30 predios cuyos asentamientos están allí. ~~[illegible]~~, No deben entrar a facturación.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debido al alto riesgo de inundación deben evitarse las construcciones en esta zona.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]